





10 Spannungen

Der resultierende Schnittkraftwinder reicht nicht aus, um das unterschiedliche Versagen von Stäben oder Balken mit unterschiedlichem Querschnitt zu erklären. Dazu muss man auf eine punktuelle Betrachtung im Querschnitt übergehen, die auf den Spannungsbegriff führt.



Man unterscheidet Normalspannungen senkrecht zur Schnittebene und Schubspannungen in der Schnittebene. Für einfache Belastungen wie Stab unter Axiallast, reiner Schub oder Torsion lassen sich die Spannungen für idealisierte Annahmen über deren Verteilung direkt aus dem Schnittkraftwinder berechnen. Allerdings besteht eine Abhängigkeit dieser Spannungen von der virtuellen Schnitttrichtung, die sich mit Hilfe des Mohr'schen Spannungskreises beschreiben lässt.





10.1 Normalspannungen

Prismatischer Stab unter Axiallast



Idealisierungen:

- schlanker Stab unter Zugkraft ($N > 0$) oder Druckkraft ($N < 0$) durch den Flächenmittelpunkt des Querschnitts
- homogener, isotroper Werkstoff
- Schnitt genügend weit entfernt von Einzelkräften

gleichförmig verteilte Normalspannungen

- $\sigma > 0$: Zugspannungen
- $\sigma < 0$: Druckspannungen

Einheiten: $1 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}^2} \right] = 1 \text{ [Pa]}$, $1 \left[\frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \right] = 1 \text{ [MPa]}$, $1 \text{ [psi]} = 6895 \text{ [Pa]}$

Festigkeitsberechnung

Festigkeitsbedingung: $|\sigma| \leq \sigma_{zul}$

zulässige Spannung:

- Fließen (zähe Werkstoffe)
- Bruch (zähe und spröde Werkstoffe)


$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_{zul} = \frac{R_e}{S_F} \\ \sigma_{zul} = \frac{R_m}{S_B} \end{array} \right.$$

R_e : Streckgrenze
 S_F : Sicherheitsbeiwert gegen Fließen ($S_F = 1.2 \div 2$)
 R_m : Zugfestigkeit
 S_B : Sicherheitsbeiwert gegen Bruch (zähe Werkstoffe $S_B = 2 \div 3$, spröde Werkstoffe $S_B = 3 \div 6$)

gegeben	gesucht	Berechnungsaufgabe
$A, R_{e,m}, S_{F,B}$	N	Lastbegrenzung
$N, R_{e,m}, S_{F,B}$	A	Dimensionierung
$N, A, S_{F,B}$	$R_{e,m}$	Werkstoffauswahl
$N, A, R_{e,m}$	$S_{F,B}$	Sicherheitsanalyse

10.2 Schubspannungen

Reiner Schub durch Querkraft




mittlere Schubspannung

Einheiten: $1 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}^2} \right] = 1 \text{ [Pa]},$

$1 \left[\frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \right] = 1 \text{ [MPa]},$

$1 \text{ [psi]} = 6895 \text{ [Pa]}$

Torsion einer Zylinderschale (dünnwandiges Rohr)



Torsionsmoment:



$$M = \int_A r \tau dA = r \tau \int_A dA = r \tau A$$

$$\rightarrow \tau = \frac{M/r}{A} = \frac{M}{2\pi r^2 s} \quad \text{Schubspannung}$$



10.3 Ebener Spannungszustand


Beispiel: Geneigter Schnitt durch axialbelasteten Stab



$$\sigma_\varphi = \frac{F \cos \varphi}{A / \cos \varphi} = \sigma \cos^2 \varphi = \frac{\sigma}{2} (1 + \cos 2\varphi)$$

$$\tau_\varphi = \frac{F \sin \varphi}{A / \cos \varphi} = \sigma \sin \varphi \cos \varphi = \frac{\sigma}{2} \sin 2\varphi$$

Verallgemeinerung: Gedrehter Schnitt durch eine dünne Platte



Vorzeichenregelung:

$\sigma_x, \sigma_y > 0$: Zugspannung
 $\tau_{xy}, \tau_{yx} > 0$: in Koordinatenrichtung
 für positives Schnittufer

$\sigma_\varphi > 0$: Zugspannungen
 $\tau_\varphi > 0$: verdreht Element
 im Uhrzeigersinn

Gleichgewichtsbedingungen

$$\sum M_{Pz} = \tau_{xy} h dy \cdot \frac{dx}{2} - \tau_{yx} h dx \cdot \frac{dy}{2} = 0 \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \sum F_x &= -\sigma_\varphi \cos \varphi h ds - \tau_\varphi \sin \varphi h ds + \sigma_x h dy + \tau_{yx} h dx \\ &= [-\sigma_\varphi \cos \varphi - \tau_\varphi \sin \varphi + \sigma_x \cos \varphi + \tau_{yx} \sin \varphi] h ds = 0 \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \sum F_y &= -\sigma_\varphi \sin \varphi h ds + \tau_\varphi \cos \varphi h ds + \sigma_y h dx + \tau_{xy} h dy \\ &= [-\sigma_\varphi \sin \varphi + \tau_\varphi \cos \varphi + \sigma_y \sin \varphi + \tau_{xy} \cos \varphi] h ds = 0 \end{aligned} \quad (3)$$

Lösung für $\sigma_\varphi, \tau_\varphi$

(1): $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ Symmetrie der Schubspannungen (Cauchy)

- $\cos \varphi \cdot (2) - \sin \varphi \cdot (3)$: $\sigma_\varphi - \sigma_x \cos^2 \varphi - \sigma_y \sin^2 \varphi - \tau_{xy} 2 \sin \varphi \cos \varphi = 0$

- $\sin \varphi \cdot (2) + \cos \varphi \cdot (3)$: $\tau_\varphi - \sigma_x \sin \varphi \cos \varphi + \sigma_y \sin \varphi \cos \varphi + \tau_{xy} (-\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = 0$

$$\sin^2 \varphi = (1 - \cos 2\varphi)/2$$

$$\cos^2 \varphi = (1 + \cos 2\varphi)/2$$

$$\sin \varphi \cos \varphi = (\sin 2\varphi)/2$$

Normalspannung: $\sigma_\varphi = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$

Schubspannung: $\tau_\varphi = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\varphi - \tau_{xy} \cos 2\varphi$

Die Punkte $(\sigma_\varphi, \tau_\varphi)$ liegen auf einem Kreis (**Mohr'scher Spannungskreis**) mit

Radius $r = \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2/4 + \tau_{xy}^2}$

Mittelpunkt $(\sigma_C, \tau_C) = ((\sigma_x + \sigma_y)/2, 0)$

Parameter 2φ

Beweis: $(\sigma_\varphi - \sigma_C)^2 + \tau_\varphi^2$

$$= \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi \right)^2 + \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\varphi - \tau_{xy} \cos 2\varphi \right)^2$$

$$= \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 \cos^2 2\varphi + \tau_{xy} (\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi \cos 2\varphi + \tau_{xy}^2 \sin^2 2\varphi$$

$$+ \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 \sin^2 2\varphi - \tau_{xy} (\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi \cos 2\varphi + \tau_{xy}^2 \cos^2 2\varphi$$


$$= \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2 \equiv r^2$$



Mohr'scher Spannungskreis

Konstruktion

- 1) Zeichne ein σ, τ -Koordinatensystem.
- 2) Trage $(\sigma_{0^\circ}, \tau_{0^\circ}) = (\sigma_x, -\tau_{xy})$ und $(\sigma_{90^\circ}, \tau_{90^\circ}) = (\sigma_y, \tau_{xy})$ entsprechend der Vorzeichenregelung für gedrehte Schnitte ein.



- 3) Der Mittelpunkt des Mohr'schen Spannungskreises ergibt sich als Schnittpunkt der Verbindungslinie dieser beiden Punkte mit der σ -Achse. Zeichne einen Kreis durch die beiden Punkte.
- 4) Andere Spannungszustände $(\sigma_\varphi, \tau_\varphi)$ ergeben sich als Punkte auf dem Kreis mit dem doppelten Verdrehwinkel 2φ bez. des $(\sigma_{0^\circ}, \tau_{0^\circ})$ -Punktes, insbesondere die Hauptspannungen ($\tau_{1,2} = 0$) und die maximalen Schubspannungen.

- Hauptspannungen (max./min. Normalspannungen, keine Schubspannungen):

$$\sigma_{1,2} = \sigma(\varphi_{1,2}) = \sigma_C \pm r$$

$$\tau_\varphi = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\varphi - \tau_{xy} \cos 2\varphi \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \tan 2\varphi_{1,2} = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

- maximale Schubspannungen:

$$\pm \tau_{\max} = \pm r$$